

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Тюменской области
(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М.Горького, 72 т.8 (3452) 590-600 ф.8 (3452) 200-202 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тюменскому, Нижнетавдин-
скому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области
(наименование органа государственного надзора)

625039, г. Тюмень ул. Энергетиков, 37а, тел.: 8 (3452) 59-06-19, E-mail: ond-tyumenmr@72.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МАОУ Богандинская СОШ № 1

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее -
при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Тю-
менского и Нижнетавдинского муниципальных районов по пожарному надзору Сорокин О.А. № 8
от «25» января 2021 г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» в период:

01.02.2021 с 10 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.п. Богандинский ул. Юбилей-
ная, 5

01.02.2021 с 13 час. 0 мин. по 14 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.с. Княжево ул. Берегового, 15
10.02.2021 с 09 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.п. Богандинский ул. Юбилей-
ная, 5

10.02.2021 с 14 час. 0 мин. по 16 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.с. Княжево ул. Берегового, 15
17.02.2021 с 10 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.п. Богандинский ул. Юбилей-
ная, 5

17.02.2021 с 13 час. 0 мин. по 14 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.с. Княжево ул. Берегового, 15

проведена проверка

Жеребцовой Оксаной Михайловной - Старшим инспектором ОНДиПР по Тюменскому, Нижнетавдинскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку,

Тюменский район, р.п.Богандинский, ул. Юбилейная, 5; с. Княжево ул. Берегового, 15

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МАОУ Богандинской СОШ № 1 Масловой Ириной Станиславовной, руководи-
телем филиала МАОУ Богандинской СОШ № 1 «Княжевская СОШ» Костюкевич Ириной Никола-
евной, руководителем филиала СП МАОУ Богандинской СОШ № 1 Киселевой Анной Леонидов-
ной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ пред- писания	Вид нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устране- нию и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив- ного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной без- опасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре- бования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.
8/1/1	1. Автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется более 10 лет (28 августа 2010 г.) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).	Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации),	17.02.2022 г.	
8/1/1	2. В группе «Калинушка» оборудовано помещение склада, без противопожарной преграды, размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1.	Основание: ст. п. 1 ч 2 ст.1 ст. 6, ст.4, 88 ч.1 Федерального закона от 22.07.2008г.№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменением № 1)	17.02.2022 г.	
8/1/1	3. Наружная вертикальная пожарная лестница П1-1 не соответствует требованиям пожарной безопасности. (ширина менее 600 мм, расстояние между ступенями более 350 мм.).	Основание: п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6,ст.39 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытания. Приложение Б	17.02.2022 г.	

8/1/1	4. Не выполнены противопожарными, (с пределом огнестойкости не менее EI 15) двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки в детских дошкольных учреждениях.	Основание: ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», «В детских дошкольных учреждениях, спальных корпусах школ-интернатов и детских учреждений, двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15»,	17.02.2022 г.	
8/1/1	5. Групповые ячейки здания детского сада, при нахождении в них более 10 человек, не обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами группы «Россинка», «Солнышко».	Основание: ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,	17.02.2022 г.	
8/1/1	6. Дверь эвакуационного выхода из группы «Капелька», не обеспечивает свободное открывание изнутри без ключа (закрыта на замок со стороны ЖКХ).	Основание: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	17.02.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР по Тюменскому, Нижнетавдинскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Жеребцова Оксана
Михайловна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)




(подпись)

М.Л.П.*

“17” февраля 2021г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)



“17” февраля 2021г.

Телефон доверия:

8 (3452) 590 – 549

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Богандинская средняя
общеобразовательная школа № 1
Тюменского муниципального района
(МАОУ Богандинская СОШ № 1)
625521, Тюменская область, Тюменский район, р.п.
Богандинский, ул. Юбилейная, 5Б
Телефон/факс: 8 3452 720-081,
адрес эл. почты: bog1@obraz-tmr.ru

Старшему инспектору ОНД
и ПР по Тюменскому,
Нижнетавдинскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Тюменской области
майору внутренней службы
О.М. Жеребцовой

« 24 » марта 2021 г. № 144

№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

О выполненных мероприятиях

Уважаемая Оксана Михайловна!

На основании представления ОНД и ПР по Тюменскому, Нижнетавдинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России от 24.02.2021 сообщаем, что администрацией учреждения выполнены следующие мероприятия:

1. Заключен договор № 2021.19535 от 26.02.2021 с ООО «Безопасность плюс» на монтажные работы по автоматической пожарной сигнализации по адресу: р. п. Богандинский, у. Юбилейная д. 5, период проведения работ: с 01.05.2021 по 30.06.2021.
2. Проводятся в настоящее время ремонтные работы в группе «Калинушка». Переоборудовано под групповую моечную для хранения и мытья посуды помещение склада без противопожарной преграды.
3. 26.02.2021 направлено письмо в Тюменское областное отделение ВДПО на разработку коммерческого предложения по замечанию: «Наружная вертикальная пожарная лестница П1-1 эксплуатируется не в соответствии с требованиями пожарной безопасности (ширина менее 600 мм, расстояние между ступенями более 350 мм)», ответ в настоящее время не получен. Запланирована работа по обращению к Учредителю по вопросу дополнительного финансирования.
4. Получено коммерческое предложение от ООО «Безопасность плюс» на замечание: «Двери эвакуационных выходов (с пределом огнестойкости не менее чем EI 15) из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не установлены». В связи с отсутствием

финансирования работы не проведены. 24.03.2021 направлено письмо Учредителю о необходимости выделения дополнительного финансирования на данные работы.

5. Направлено письмо в Тюменское областное отделение ВДПО на разработку коммерческого предложения (до сих пор ответ не получен), запланирована работа по обращению к Учредителю по вопросу дополнительного финансирования на замечание: «Для обеспечения групповых ячеек не менее чем двумя эвакуационными выходами из возрастных групп «Солнышко» и «Росинка».
6. Дверь эвакуационного выхода из группы «Капелька» будет обеспечивать свободное открывание после ее замены, письмо о необходимости дополнительного финансирования на демонтаж, изготовление и установку двери отправлено Учредителю 09.03.2021. согласно коммерческому предложению от ООО «ТехноКом – Т» от 01.03.2021.

Дополнительно сообщаем, что меры приняты в рамках нашей компетенции, при получении от Учредителя дополнительного финансирования будет обеспечено выполнение требований пожарной безопасности.

Приложение:

1. Копия договора № 2021.19535 от 26.02.2021 с ООО «Безопасность плюс» на 1 листе.
2. Фотофиксация переоборудования склада в группе «Калинушка» под групповую моечную для хранения и мытья посуды на 2 листах.
3. Письмо в Тюменское областное отделение ВДПО от 26.02.2021 № 013 на 1 листе.
4. Коммерческое предложение ООО «Безопасность плюс» от 23.03.2021 на 2 листах.
5. Письмо в Тюменское областное отделение ВДПО от 26.02.2021 № 014 на 1 листе.
6. Письмо на имя начальника УО АТМР от 09.03.2021 № 018 на 1 листе.
7. Коммерческое предложение ООО «ТехноКом – Т» от 01.03.2021 на 1 листе.

Директор



И. С. Маслова